





# Dvoudveřová šatní skříň Liana




















PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges ( a gyártó által nem szállított ) szerszámok/ SK- Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)




Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	768	497	16	1
2	801	520	22	1
3	1924	500	16	1
4	1924	500	16	1
5	768	468	16	1
6	767	494	16	1
7	768	90	16	1
8	768	70	28	1
9	768	40	16	1
10	396	643	16	2
11	396	1205	16	2
12	789	1897	2,5	1





<b>W4</b> 69x 	<b>I20</b> 8x ø4/ø17 	<b>K1</b> 14x ø15x12 	<b>K5</b> 14x 34mm 	<b>B1</b> 24x ø8x35 	<b>A1</b> 3x ø7x50 
<b>I12</b> 3x ø4/ø11 	<b>W2</b> 1x 4mm 	<b>P5</b> 6x 	<b>G34</b> 22x 3,5x16 	<b>S4</b> 2x PCV 	<b>S5</b> 1x 759 
<b>G6</b> 6x 3x13 	<b>U10</b> 1x 	<b>F2</b> 4x ø5 	<b>C3</b> 10x Z35PR 	<b>D3</b> 10x PZ35PR 	


I




II





III




VI




V



IV



VII



VIII

